


Hea ja ergonoomilise töölaua mõõtmed mm-tes



1 - tööpind

2 – lihvitud või ümardatud ääred

3 – pritsmekaitse

4 – niiskust kannatav tugiplaat

5 – jalgade taga ruumi pistikutele, radiaatorile vmt

6 – reguleeritava kõrgusega jalad

Skeem 1 töölaua mõõdud